

11 章 演習問題 解答

11-A1 $30 \times 20 \times \cos 0 + m \times 50 \times \cos \theta = 0 \dots\dots(a)$

$30 \times 20 \times \sin 0 + m \times 50 \times \sin \theta = 0 \dots\dots(b)$

式 (b) より $\theta = 0, \pi$ 式 (a) に $\theta = \pi$ を代入して $m = 12g$ ($\theta = 0$ のときは $m < 0$ で解なし)

以上より, 不つり合い方向と反対方向に $12g$ の付加質量を与えれば良い.

11-A2 不つり合い P, Q が各々 L 面上の P_L, Q_L と R 面上の P_R, Q_R につり合うと考える. P_L, P_R を P と同方向, Q_L, Q_R を Q と同方向にとる.

$$P + P_L + P_R = 0, \quad Q + Q_L + Q_R = 0, \quad P \cdot \frac{1}{3}l + P_L \cdot \frac{5}{6}l + P_R \cdot l = 0, \quad Q_L \cdot \frac{5}{6}l + Q \cdot \frac{11}{12}l + Q_R \cdot l = 0$$

上式に $P=0.5, Q=10$ を代入して整理すると以下が得られる.

$$P_L = -2\text{kgmm}, \quad P_R = 1.5\text{kgmm}, \quad Q_L = -5\text{kgmm}, \quad Q_R = -5\text{kgmm}.$$




図1 L面(左)とR面(右)

L面より $\sqrt{2^2 + 5^2} = 5.385\text{kgmm}$, $\theta_L = 180^\circ + \tan^{-1} \frac{5}{2} = 248.2^\circ$

R面より $\sqrt{1.5^2 + 5^2} = 5.220\text{kgmm}$, $\theta_R = 270^\circ + \tan^{-1} \frac{1.5}{5} = 286.7^\circ$

半径 200mm より, L面: $\theta_L = 248.2^\circ$ の方向に $m_L = (5.385 \times 10^3)/200 = 26.9\text{g}$, R面: $\theta_R = 286.7^\circ$ の方向に $m_R = (5.220 \times 10^3)/200 = 26.1\text{g}$ を付加すればよい.




図2 ホブ盤: フライホイールの慣性モーメントにより, 切削抵抗によるホブ回転数の低下を防いでいる.

11-A3 (1) 力のつり合いより $R_A + R_B = P$, 左端からのモーメントのつり合いより $P \cdot a - R_B \cdot L = 0$ によって $R_A = P \cdot b/L$, $R_B = P \cdot a/L$. 片持ちはりの変位 (たわみ量) $\delta = \frac{PL^3}{3EI}$, カステイリアノの定理 $\frac{\partial U}{\partial P} = \delta$ より , $U = \int \delta dP = \frac{L^3}{3EI} \cdot \frac{1}{2} P^2$.

図ウの軸を長さ a の片持ちはり AC と長さ b の片持ちはり CB に分けて考える .

$$U_{AC} = \frac{a^3}{3EI} \cdot \frac{1}{2} R_A^2 = \frac{a^3}{3EI} \cdot \frac{1}{2} \frac{P^2 b^2}{L^2} = \frac{P^2 a^3 b^2}{6EIL^2}$$

$$U_{CB} = \frac{b^3}{3EI} \cdot \frac{1}{2} R_B^2 = \frac{b^3}{3EI} \cdot \frac{1}{2} \frac{P^2 a^2}{L^2} = \frac{P^2 a^2 b^3}{6EIL^2}$$

$$\text{点 C の変位 (たわみ量) } \delta_C = \frac{\partial(U_{AC} + U_{CB})}{\partial P} = \frac{Pa^3 b^2}{3EIL^2} + \frac{Pa^2 b^3}{3EIL^2} = \frac{Pa^2 b^2 (a + b)}{3EIL^2} = \frac{Pa^2 b^2}{3EIL}$$

$$\text{フックの法則より } \delta_C = \frac{P}{k} = \frac{Pa^2 b^2}{3EIL} , \quad \text{軸のばね定数 } k = \frac{3EIL}{a^2 b^2} = \frac{3EI(a + b)}{a^2 b^2} .$$

$$(2) I = \frac{\pi}{64} d^4 \text{ より}$$

$$k = \frac{3EI(a + b)}{a^2 b^2} = \frac{3 \times 206 \times 10^9 \times (\pi/64) \times (38 \times 10^{-3})^4 \times 4}{0.8^2 \times (4 - 0.8)^2} = 38607.6 \text{ N/m}$$

$$\omega_c = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{38607.6}{50}} = 27.79 \text{ rad/s} = 265.4 \text{ rpm} .$$

(3) I が増加するため , k が増加する . したがって危険速度は速くなる .

$$11-A4 \quad I\ddot{\theta} + K\theta = T_{r0} \sin \omega t$$

$$\theta = A \sin \omega t \text{ と仮定すると } A = \frac{T_{r0}}{K - I\omega^2} = \frac{T_{r0}/I}{\omega_n^2 - \omega^2} \quad \text{よって } \omega = \omega_n \text{ のとき } A = \infty \text{ となる .}$$

$$11-B1 \quad P_1 \text{ のとき } k_1 = \frac{3EIL}{a^2(L - a)^2} = \frac{3 \times 206 \times 10^9 \times (\pi/64) \times (0.08)^4 \times 2}{(0.3)^2(2 - 0.3)^2} = 9.555 \times 10^6 \text{ N/m} ,$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k_1}{m_1}} = \sqrt{\frac{9.555 \times 10^6}{300/9.8}} = 558.7 \text{ rad/s} \quad (\text{ただし } I = \frac{\pi}{64} d^4)$$

$$P_2 \text{ のとき } k_2 = \frac{3EIL}{(a + b)^2 \{L - (a + b)\}^2} = 2.536 \times 10^6 \text{ N/m} ,$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{k_2}{m_2}} = \sqrt{\frac{2.536 \times 10^6}{200/9.8}} = 352.5 \text{ rad/s}$$

$$P_3 \text{ のとき } k_3 = \frac{3EIL}{(a + b + c)^2 \{L - (a + b + c)\}^2} = 4.418 \times 10^6 \text{ N/m} ,$$

$$\omega_3 = \sqrt{\frac{k_3}{m_3}} = \sqrt{\frac{4.418 \times 10^6}{100/9.8}} = 658.0 \text{ rad/s}$$

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \frac{1}{\omega_3^2} \text{ より } \omega_c = 271.6 \text{ rad/s} = 2593 \text{ rpm} .$$