

5章予習 授業の前にやっておこう!!の解答

1. 水平方向および鉛直方向の力のつり合い条件を考えると、

$$\sum H = 0 : F_B \cos 60^\circ - F_A \cos 30^\circ = 0$$

$$\sum V = 0 : F_B \sin 60^\circ + F_A \sin 30^\circ - 1732 = 0$$

の2本の式が得られる。これを連立方程式として、 F_A 、 F_B について解くと以下の通り。

$$F_A = 866 \text{ N}, F_B = 1500 \text{ N}$$

2. 鉛直方向の力のつり合い条件を考えると、

$$\sum V = 0 : V_A + V_B - P = 0$$

ローラー支点におけるモーメントのつり合い条件を考えると、

$$\sum M_{(B)} = 0 : V_A \times l + P \times 2l = 0$$

の2本の式が得られる。これを連立方程式として、 V_A 、 V_B について解くと以下の通り。

$$V_A = -2P, V_B = 3P$$

5章演習問題の解答

演習問題A

5-A 1

- (1) $n = m + r - 2j = 11 + 5 - 2 \cdot 7 = 2$ 不静定次数 = 2 (外的2次不静定)
 (2) $n = m + r - 2j = 17 + 3 - 2 \cdot 10 = 0$ 不静定次数 = 0 (静定)
 (3) $n = m + r - 2j = 22 + 3 - 2 \cdot 12 = 1$ 不静定次数 = 1 (内的1次不静定)
 (4) $n = m + r - 2j = 21 + 3 - 2 \cdot 10 = 4$ 不静定次数 = 4 (内的4次不静定)
 (5) $n = m + r - 2j = 26 + 4 - 2 \cdot 15 = 0$ 不静定次数 = 0 (静定)

5-A 2

- (1) まず支点反力を求める。支点A, Dにおける支点反力を H_A, V_A, H_D とおき、つり合い条件式を立てる。

$$\begin{aligned} \Sigma H = 0 & : H_A + H_D = 0 \quad (\text{右向きを正と仮定}) \\ \Sigma V = 0 & : V_A - P - P = 0 \quad (\text{上向きを正と仮定}) \\ \Sigma M_A = 0 & : Pl + P \cdot 2l + H_D \cdot \sqrt{3}l = 0 \quad (\text{点Aに関して時計回りを正と仮定}) \end{aligned}$$

これらを解くと、

$$V_A = 2P, H_D = -\sqrt{3}P, H_A = \sqrt{3}P$$

が得られる。次に点Aに関して節点法を適用する。

$$\begin{aligned} \Sigma H = 0 & : H_A + L_1 + D_1 \cos 60^\circ = 0 \\ \Sigma V = 0 & : V_A + D_1 \sin 60^\circ = 0 \end{aligned}$$

これらを解くと、

$$D_1 = -\frac{4}{3}\sqrt{3}P, \quad L_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}P$$



となる。次に点Bに関して節点法を適用する。

$$\begin{aligned} \Sigma H = 0 & : -D_1 \cos 60^\circ + U_1 + D_2 \cos 60^\circ = 0 \\ \Sigma V = 0 & : -D_1 \sin 60^\circ - P - D_2 \sin 60^\circ = 0 \end{aligned}$$

これらを解くと、

$$D_2 = \frac{2}{3}\sqrt{3}P, \quad U_1 = -\sqrt{3}P$$

となる。



- (2) 支点D, Eにおける支点反力を H_D, V_D, H_E, V_E とおく。まず、部材長から、 $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\sin \theta = \frac{3}{5}$ を

得る。点Aに関して節点法を適用する。

$$\begin{aligned} \Sigma H = 0 & : U_1 + D_1 \cos \theta = 0 \\ \Sigma V = 0 & : -P_1 - D_1 \sin \theta = 0 \end{aligned}$$

これより、



$$D_1 = -\frac{5}{3}P, \quad U_1 = \frac{4}{3}P$$

となる。次に点Bに関して節点法を適用する。

$$\begin{aligned} \Sigma H = 0 & : -U_1 + U_2 = 0 \\ \Sigma V = 0 & : -P - V_1 = 0 \end{aligned}$$

これより、

$$U_2 = \frac{4}{3}P, \quad V_1 = -P$$



点Cに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : -D_1 \cos \theta + D_3 \cos \theta + D_2 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_1 + D_1 \sin \theta + D_3 \sin \theta - D_2 \sin \theta = 0$$

これより、

$$D_2 = -\frac{5}{2}P, \quad D_3 = \frac{5}{6}P$$



点Dに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : -U_2 + H_D - D_3 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_D - D_3 \sin \theta = 0$$

これより、

$$H_D = 2P, \quad V_D = \frac{1}{2}P$$




点Eに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : H_E - D_2 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_E + D_2 \sin \theta = 0$$

これより、

$$H_E = -2P, \quad V_E = \frac{3}{2}P$$



- (3) 支点反力 H_D, V_D, H_E を構造全体のつり合い条件より求める。

$$\Sigma H = 0 : H_D + H_E = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_D - P = 0$$

$$\Sigma M_D = 0 : 3Pl + \sqrt{3}lH_E = 0$$

これらを解いて、

$$V_D = P, \quad H_E = -\sqrt{3}P, \quad H_D = \sqrt{3}P$$


点Aに関して節点法を適用する。 $\theta = 60^\circ$ である。

$$\Sigma H = 0 : U_1 + D_1 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : -P - D_1 \sin \theta = 0$$

これより、

$$D_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}P, \quad U_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}P$$




点Bに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : -D_1 \cos \theta + L_1 + D_2 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : D_1 \sin \theta + D_2 \sin \theta = 0$$

これらを解くと、

$$D_2 = \frac{2}{3}\sqrt{3}P, \quad L_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{3}P$$



- (4) 支点反力 H_A, V_A, V_C を構造全体のつり合い条件より求める。

$$\Sigma H = 0 : H_A = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_A + V_C - P = 0$$

$$\Sigma M_C = 0 : 2V_A l + Pl = 0$$

これらを解いて、


$$H_A = 0, \quad V_A = -\frac{1}{2}P, \quad V_C = \frac{3}{2}P$$

点Aに関して節点法を適用する。 $\theta = 30^\circ$ である。

$$\Sigma H = 0 : L_1 + D_1 \cos \theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_A + D_1 \sin \theta = 0$$

これより、



$$D_1 = P, \quad L_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2}P$$

点Bに関して節点法を適用する。部材BCの引張力を D_3 とする。

$$\Sigma H = 0 : -D_1 \cos\theta + D_2 \cos\theta + D_3 \sin\theta = 0 \quad \text{①}$$

$$\Sigma V = 0 : -D_1 \sin\theta + D_2 \sin\theta - D_3 \cos\theta = 0 \quad \text{②}$$

① $\times\cos\theta$ + ② $\times\sin\theta$ を計算すると、

$$-D_1 \cos^2\theta + D_2 \cos^2\theta + D_3 \sin\theta \cos\theta = 0$$


$$+) \quad -D_1 \sin^2\theta + D_2 \sin^2\theta - D_3 \sin\theta \cos\theta = 0$$

$$\hline -D_1(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + D_2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 0$$

従って、 $-D_1 + D_2 = 0$

よって、 $D_2 = D_1 = P$

(D_1, D_2 方向の力のつり合いから、 $-D_1 + D_2 = 0$ 、 D_3 方向の力のつり合いから、 $D_3 = 0$ としてもよい。)



5-A3

(1) まず支点反力を求め、次に U, V, L を切断すると、右の図ようになる。この図に断面法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : U + L = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V + \frac{1}{2}P = 0$$

$$\Sigma M_A = 0 : \frac{1}{2}P \cdot 2l + U \cdot \sqrt{3}l = 0$$

これらを解くと、



$$U = -\frac{\sqrt{3}}{3}P, \quad L = \frac{\sqrt{3}}{3}P, \quad V = -\frac{1}{2}P$$

次に、 D を含む3本を切断すると、右図ようになる。

断面法を適用すると、

$$\Sigma V = 0 : \frac{1}{2}P - D \sin\theta = 0 \quad (\theta = 60^\circ)$$

これを解いて、 $D = \frac{\sqrt{3}}{3}P$



(2) U, V, L を切断し、右側のみを取り出すと、図の通りとなる。

部材長から、 $\cos\theta = \frac{4}{5}$, $\sin\theta = \frac{3}{5}$ を得る。断面法を適用すると、

$$\Sigma H = 0 : -U - D - L \sin\theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : -P + D \cos\theta = 0$$

$$\Sigma M_{(A)} = 0 : P \cdot 3l - U \cdot 4l = 0$$



これらより、

$$U = \frac{3}{4}P, \quad D = \frac{5}{4}P, \quad L = -\frac{3}{2}P$$

次に、 V を含む3本を切断すると、右図ようになる。

断面法を適用すると、

$$\Sigma V = 0 : -V - P = 0 \quad \text{よって、} V = -P$$



- (3) 支点反力を求め、 U, V, L を切断すると、右の図のようになる。この図に断面法を適用する。 $\theta = 60^\circ$ 。


$$\Sigma H = 0 : -U - D \cos \theta - L = 0$$

$$\Sigma V = 0 : D \sin \theta - \frac{3}{4}P = 0$$

$$\Sigma M_{(A)} = 0 : \frac{3}{4}P \cdot 2l - U \cdot \sqrt{3}l = 0$$

これらより、

$$U = \frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad D = \frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad L = -\frac{3\sqrt{3}}{4}P$$



- (4) 支点反力を求め、 U, V, L を切断すると、右の図のようになる。部材長から、 $\cos \theta_1 = \frac{3}{\sqrt{10}}$, $\sin \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}$,

$\cos \theta_2 = \sin \theta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ を得る。この図に断面法を適用する。

$$\Sigma H = 0 : U \cos \theta_1 + D \cos \theta_2 + L = 0$$

$$\Sigma V = 0 : \frac{1}{2}P + U \sin \theta_1 - D \sin \theta_2 = 0$$

$$\Sigma M_{(A)} = 0 : \frac{1}{2}P \cdot 3l - L \cdot 3l = 0$$



これらより、

$$U = -\frac{\sqrt{10}}{4}P, \quad D = \frac{\sqrt{2}}{4}P, \quad L = \frac{1}{2}P$$

次に、 V を含む3本を切断すると、右図のようになる。

断面法を適用すると、

$$\Sigma M_B = 0 : V \cdot 3l = 0 \quad \text{よって、} V = 0$$



5-B1

(1) 支点反力 H_D, V_D, V_F を構造全体のつり合い条件より求める。

$$\Sigma H=0 : P+H_D=0$$

$$\Sigma V=0 : V_D+V_F=0$$

$$\Sigma M_{(C)}=0 : P \cdot 2\sqrt{3}l - V_F \cdot 4l = 0$$

これらを解いて、

$$H_D = -P, \quad V_D = -\frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad V_F = \frac{\sqrt{3}}{2}P$$


点Dに関して節点法を適用する。 $\theta = 60^\circ$ 。

$$\Sigma H=0 : H_D + L_1 + D_3 \cos\theta = 0$$

$$\Sigma V=0 : V_D + D_3 \sin\theta = 0$$

これより、

$$D_3 = P, \quad L_1 = \frac{1}{2}P$$




次に点Aに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H=0 : P - D_1 \cos\theta + D_2 \cos\theta = 0$$

$$\Sigma V=0 : -D_1 \sin\theta - D_2 \sin\theta = 0$$

これらを解くと、

$$D_1 = P, \quad D_2 = -P$$



(2) 支点反力を求めると、

$$V_A = \frac{1}{3}P, \quad H_A = 0, \quad V_D = \frac{2}{3}P$$

となる。

点Aに関して節点法を適用する。 $\theta = 60^\circ$ 。

$$\Sigma H=0 : L_1 + D_1 \cos\theta = 0$$

$$\Sigma V=0 : V_A + D_1 \sin\theta = 0$$

これより、

$$D_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{9}P, \quad L_1 = \frac{\sqrt{3}}{9}P$$

点Bに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H=0 : -L_1 + L_2 = 0$$

$$\Sigma V=0 : V_1 = 0$$

これより、

$$L_2 = L_1 = \frac{\sqrt{3}}{9}P, \quad V_1 = 0$$




点Cに関して節点法を適用する。

$$\Sigma H=0 : -D_1 \cos\theta + D_2 \cos\theta + U_1 = 0$$

$$\Sigma V=0 : -D_1 \sin\theta - D_2 \sin\theta = 0$$

これらを解くと、

$$D_2 = \frac{2\sqrt{3}}{9}P, \quad U_1 = -\frac{2\sqrt{3}}{9}P$$



5-B2

(1) 未知支点反力は、 H_A, V_A, H_B, V_B の4つである。構造全体のつり合い条件から、

$$\Sigma H = 0 : H_A + H_B = 0$$

$$\Sigma V = 0 : V_A + V_B - P = 0$$

が成り立つ。点Cはヒンジであるが、点Cより左半分の構造は静止しており、点Cを中心に回転することはない。よってこの左半分のみに着目すると、

$$\Sigma M_{(C)} = 0 : V_A \cdot 2\sqrt{3}l - H_A \cdot 2l = 0$$

が成り立つ。同様にして右半分についても次式が成り立つ。

$$\Sigma M_{(C)} = 0 : V_B \cdot 2\sqrt{3}l + H_B \cdot 2l = 0$$

これらを解くと、

$$H_A = \frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad V_A = \frac{1}{2}P, \quad H_B = -\frac{\sqrt{3}}{2}P, \quad V_B = \frac{1}{2}P$$

が得られる。次にU, V, Lを切断し、断面法を適用する。
部材長から、 $\theta = 30^\circ$ 。

$$\Sigma H = 0 : \frac{\sqrt{3}}{2}P + U + D\cos\theta + L\cos\theta = 0$$

$$\Sigma V = 0 : \frac{1}{2}P + L\sin\theta - D\sin\theta = 0$$




$$\Sigma M_E = 0 : \frac{1}{2}P \cdot 3l - L \cdot 3l = 0$$

これらより、

$$U = 0, \quad D = 0, \quad L = -P$$

次に、Vを含む3本を切断すると、右図のようになる。
断面法を適用すると、

$$\Sigma M_{(A)} = 0 : U \cdot 2l - V \cdot \sqrt{3}l = 0 \quad \text{よって、} V = 0$$



(2) 支点反力を求め、U, V, Lを切断すると、右の図のようになる。この図に断面法を適用する。 $\theta = 60^\circ$ 。

$$\Sigma H = 0 : U + D\cos\theta + L = 0$$

$$\Sigma V = 0 : P - P + D\sin\theta = 0$$

$$\Sigma M_{(A)} = 0 : Pl + U \cdot \sqrt{3}l = 0$$

これらより、

$$U = -\frac{\sqrt{3}}{3}P, \quad D = 0, \quad L = \frac{\sqrt{3}}{3}P$$

